

MES in hybrid, Lead the new industrial automation innovation.

**Chief Tec - Johnny Zhang** 

MES Days





如何迅速提高企业的核心竞争力,很重要的一点:就是以信息化带动工业化,加快信息化进程,走新型工业化道路,实现全社会生产力的跨越式发展。

Chlef MC5

**MES Days** 

### 国家针对"两化"深度融合的政策



『十二五』规划纲要中提出: 要"加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施,推动信息化和工业化深度融合,推进经济社会各领域信息化,规划纲要还将新一代信息技术作为"十二五"时期我国重点培育和发展的战略性新兴产业之一。 党的十八大报告指出:坚持 走中国特色新型工业化、信 息化、城镇化、农业现代化 道路,推动信息化和工业化 深度融合、工业化和城镇化 良性互动、城镇化和农业现 代化相互协调,促进工业化 、信息化、城镇化、农业现 代化同步发展。

### "两化"融合大体可分为三个阶段:

第一个阶段是单向应用阶段,特征是信息技术在工业领域的单 向应用,自动化就属于这个初步阶段;

第二个阶段是综合集成阶段,特征是信息系统之间互相打通, 综合集成,比如将自动化和管理系统结合起来做到远程控制; 第三个阶段是智能工业阶段,"两化"高度融合。

目前我国处于第二阶段,需要持续大约10年到15年的时间。

Chlef MES

### 全球化竞争要求制造企业进行管理升级

原始生产管理 手工 低效 劣质

京耗

全球化竞争 对订单的要求 快速响应 质量可靠 价格低廉

注塑生产管理 由劳动密集型 向技术密集型 转变

现代生产管理 高效率 自动化 连续化 网络化 低成本

Chief MES

**MES Days** 



# Agenda

- 制造企业面临的挑战
- 2 MES产品功能的详细介绍
- 3 企业投资的效益分析

Chief MES

### 制造企业面临的挑战

生产设备品牌型号众 多,

生产时数据难以采集

信息断层, 生产过程监控困难

产品品种多,工艺杂,质量控制困难

生产数据繁多, 质量问题追溯困难

现场警报依靠人为 监视,应变速度慢

设备利用效率难以有效提高

生产排程 复杂困难

生产报表难以及时 传送到管理者手中


Chief MES

**MES Days** 

2013

生产瓶颈

### 传统MES与混合型MES对比




生产工作流

**Production Flow** 

Chief MES


**MES Days** 

### 混合型MES系统开发模型



### 混合型MES网络拓扑结构

ChiefMES网络拓扑图




异地监控终端



### DDN/SDH/VPN


- 1、总部可通过DDN/SDH/INTERNET链路监控本部分厂
- 2、总部可通过INTERNET链路监控其它分厂
- 3、异地监控终端通过INTERNET监控本厂及所有分厂
- 4、分厂可本地监控本厂
- 5、所有监控用户可灵活分配权限





**MES Days** 

## 混合型MES与其它系统之间的协作



### MES系统架构总揽



## 混合型MES之九大功能模块

追踪与监控

维护管理

资源管理

统计与分析

系统管理

数据采集

品质管理

制程管理

生产排程

Chief MES

MES Days



### MPU-UI 無視亦画

### 生产监视 → 机器监视







◆通过智能型数据采集终端,可以往 ◆采集回来的数据通过客户端呈现约 ◆在世界各地都可掌握工厂运作的效



工作中心: XXXXXXXXX

机器编号: XXXXXXX

生产工单: XXXXXXXX 派工单: XXXXXXX-001

模具编号: XXXXXX

型腔模穴数: 10 可用模穴数: 8

产品编号: XXXXXX 原料编号: XXXXXX

产品描述: XXXXXXXXXXXXXXXXX

派工单数: 10000 良品数: 5000 不良品数: 10

标准周期: 23s 实际周期: 25s

计划生产时间: 10H 实际生产时间:5H

工作中心: XXXXXXXXxs

机器编号: XXXXXXX

生产工单: XXXXXXXX 派工单: XXXXXXX-001

装配数量: 3500 派工单数: 10000

夹具编码: XXXXXXX 装配件数量: 3

配件编号: XXXXX、XXXXX、XXXX

设备状态: 正常运行

工作中心: XXXXXXXXX

机器编号: XXXXXXX

生产工单: XXXXXXXX 派工单: XXXXXXX-001

派工数量: 10000 烫金数量: 3200

原料编号: XXXXX

标准周期: 10s 实际周期: 9.8s

设备状态: 正常运行

产进度。 ij.

**MES Days** 

### 中央集中运维监控及预警



有效处理故障报警事件,提高机器稼动率和人员的工作效率,节省人力物力,从而降低企业的生产成本。

**MES Days** 

